



Chiaravalli (R) és ZP hajtóművek kiváltó táblázat

Chiaravalli szöghajtóművek	ZP szöghajtóművek
R3081101	ZP10S-4PAB
R3081102	ZP10FS-4PAC
R3081203	ZP12S-4PAB
R3081204	ZP12FS-4PAC
R3081105	ZP11-4PABC
R3081206	ZP13-4PABC
R3141101	ZP20S-4PAB
R3141102	ZP20FS-4PAC
R3141203	ZP22S-4PAB
R3141204	ZP22FS-4PAC
R3141305	ZP24S-4PAB
R3141306	ZP24FS-4PAC
R3141107	ZP21-4PABC
R3141208	ZP23-4PABC
R3141309	ZP25-4PABC
R3141110	ZP211-4P3V
R3141211	ZP213-4P3V
R3141312	ZP215-4P3V
R3141113	ZP220S-4PABC
R3141114	ZP220FS-4PACD
R3141215	ZP222S-4PABC
R3141216	ZP222FS-4PACD
R3141317	ZP224S-4PABC
R3141318	ZP224FS-4PACD
R3141119	ZP221-4PABCD
R3141220	ZP223-4PABCD
R3141321	ZP225-4PABCD



Chiaravalli (R) és ZP hajtóművek kiváltó táblázat

Chiaravalli szöghajtóművek	ZP szöghajtóművek
R3191101	ZP 30S-4PAB
R3191102	ZP 30FS4PAC
R3191203	ZP 32S-4PAB
R3191204	ZP 32FS4PAC
R3191305	ZP 34S-4PAB
R3191306	ZP 34FS4PAC
R3191107	ZP 31-4PABC
R3191208	ZP 33-4PABC
R3191309	ZP 35-4PABC
R3191110	ZP 311-4P3V
R3191211	ZP 313-4P3V
R3191312	ZP 315-4P3V
R3241101	ZP 40S-4PAB
R3241102	ZP 40FS4PAC
R3241203	ZP 42S-4PAB
R3241204	ZP 42FS4PAC
R3241305	ZP 44S-4PAB
R3241306	ZP 44FS4PAC
R3241107	ZP 41-4PABC
R3241208	ZP 43-4PABC
R3241309	ZP 45-4PABC